

Punto 5

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIAMPAOLETTI MARCO DEL GRUPPO CONSILIARE INSIEME CIVICO, AD OGGETTO: ILLUMINAZIONE ROTATORIA VIA ANCONA-VIA COPPETELLA

Considerato


che da molti anni l'illuminazione di questa rotatoria non è funzionante arrecando pericolosità al traffico, dovuto sembra da un problema per la rottura di un collegamento esistente allacciato ad un impianto comunale;

che la torre faro e palo sono stati posizionati (all'apertura del Mercatone Uno) dalla Provincia con la collaborazione del Comune riguardo la linea elettrica;

Si richiede a questa Amministrazione Comunale

Visto che gli enti che possono determinare il funzionamento di questa illuminazione dando una maggiore sicurezza al traffico sono sia la Provincia che il Comune, si richiede la possibilità di attivarsi da subito per trovare una soluzione con un piccolo investimento.

Go gle Maps Via Ancona



Data dell'immagine: ott 2016 © 2018 Google

Marche

 Google, Inc.

Street View - ott 2016

Go gle Maps



Immagini ©2018 Google, Dati cartografici ©2018 Google 20 m