Legenda:

Grado di protezione dal traffico veicolare e comfort del percorso di accesso alle strutture rilevate:

- Percorso o Attrezzatura con basso livello di Accessibilità
- Percorso o Attrezzatura con medio livello di Accessibilità
- Percorso o Attrezzatura con alto livello di Accessibilità

Fontane · Isole ecologiche · Fermate BUS · Semafori Sonori Semafori · Aree di sosta · T.- Presenza Riferimenti Tattili · Parcheggi · Sistemi informativi · Aree Verdi attrezzate

"GIUDIZIO SINTETICO DI FRUIBILITA STRUTTURE"

ACCESSIBILE IN AUTONOMIA · ACCESSIBILE CON ASSISTENZA · ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO · ACCOMPAGNATORE NECESSARIO · CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE · NON ACCESSIBILE · NON ACCESSIBILE PER CONDIZIONI TIPOLOGICHE · PRESENZA DI POTENZIALI FONTI DI PERICOLO

E intesa dal persona o l'Scena indicano il giudizio sintetico di fruibilità diretto
Se "pedon sinistra" è vuoto significa che è accessibile solo sinistra relativamente alla presenza di un senso di marcia di fronte ad un senso opposto
Se "pedon sinistra" significa "pari" è accessibile solo sinistra relativamente alla presenza di un senso di marcia di fronte ad un senso opposto
Nel pedon sinistra "T" è inserita la valutazione degli ausili presenti nella struttura rappresentata (indicati a pianoo nella sx "T" - Vuoto indica che non sono presenti, - presenza presente presente di ausili, - presenza di sistema di ausili indicato

Giudizio sintetico d'accessibilità riferito a persone: che utilizzano sedia a ruote
numero di riferimento
tipologia della "struttura"
Giudizio sintetico d'accessibilità riferito a persone: non vedenti
Valutazione degli ausili presenti per non vedenti

- Impianti Semaforici
- parcheggi handicap
- Identificativi Edifici int. dal PEBA
- SITUAZIONI INTERFERENTI PER TIPOLOGIA
- UNO O PIU GRADINI
- MANCANZA SMUSSI
- OSTACOLO GENERICO
- RAMPA INADEGUATA
- STRETTOIA
- Elementi Grafo Mob.Lenta
- Su sede dedicata
- Attrav.segnalato su area promiscua
- Attrav.non segnalato su area promiscua
- su viabilità ma protetto
- Edifici Interessati dal PEBA
- Fase 2
- Fase 2.1(parziale)
- Fase 3

Ambito del territorio comunale in oggetto di rilievo
Identificazione dei quadranti

JESI
Comune di Jesi

Comune di Jesi, Area Servizi Tecnici, Ufficio infrastrutture e mobilità, S.I.T.
Piazza Indipendenza 1 60019 Jesi (AN)

Scala 1:2000

Tavola 6 A-B: Quadrante B

Mappa dell'accessibilità delle strutture rilevate

Analisi delle interferenze nei Percorsi

Grado di accessibilità relativo ad utenti che utilizzano sedia a ruote - Grado di accessibilità relativo ad utenti ciechi

Responsabile del Procedimento
Arch. Alberto Federici

Progetto:
Arch.Phd. Luca Marzi
Arch. Francesco Stolzuoli

Elaborazione e gestione cartografica
Dott. Tonino Conti

Dirigente area servizi tecnici:
Arch. Francesca Sorbatti

Versione r5- Aprile-2018

Piano per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA)
seconda fase

Arch. Phd Luca Marzi - Piazza San Giusto 8 - 52100 Arezzo (Ar) - tel 0575 323116 - marzi.luca@gmail.com
Arch. Francesco Stolzuoli - AGA architettura gestione ambientale- 4/R, Via Di Mezzo - 50121 Firenze (FI) - tel 055 2260051