

Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA
Cod. Fisc./P. IVA 01588450427
TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721
e-mail: radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it

Report periodico

Centralina *71124*

Sito *Via Giani*

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
15/02/2010	0.49	0.67	
16/02/2010	0.51	0.67	
17/02/2010	0.5	0.66	
18/02/2010	0.51	0.63	
19/02/2010	0.5	0.74	
20/02/2010	0.51	0.64	
21/02/2010	0.49	0.62	
22/02/2010	0.52	0.64	
23/02/2010	0.51	0.64	
24/02/2010	0.51	0.63	
25/02/2010	0.49	0.62	
26/02/2010	0.49	0.64	
27/02/2010	0.48	0.62	
28/02/2010	0.49	0.62	

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
 - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
 - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore
(Dott.ssa Mirti Lombardi)